

VKMA 01258 / VKMA 01270 AXL motorkódok

Kiadva: 2008. 10. 15.



VW Transporter IV 2.5 TDI Syncro



Alkalmazások: A VKM 11072 és VKMA 01270 készletek nem használhatóak VW Transporter IV 2.5 TDI Syncro AXL kódú motorjához (*katalógus 798. oldal*)



KATALÓGUS KORREKCIÓJA: A VKMA 01258, beleértve a benne lévő VKM 11257 szíj feszítőt is, szerelhető fel a VW Transporter IV 2.5 TDI 100 AXL kódú motorjára.

Helyes alkalmazások

| VW TRANSPORTER IV 2.5 TDI 100 | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-----|-------------------|
| ACV, AUF, AYC AXL | 09/95 | 04/03 | 58) | VKMA 01270 |
| | | | | VKM 11072 |
| | | | | VKM 11073 |
| | | | | VKM 11258 |
| AXL | 09/95 | 04/03 | 58) | VKMA 01258 |
| | | | | VKM 11073 |
| | | | | VKM 11257 |
| | | | | VKM 11258 |

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 01258 / VKMA 01270 AXL motorkódok

Kiadva: 2008. 10. 15.

Készletek közötti eltérés:

| VKMA 01270 | VKMA 01258 |
|---|---|
| VKM 11072 (Vezérműtengely oldal) | VKM 11257 (Vezérműtengely oldal) |
| VKM 11073 (Adagolóoldal) | VKM 11073 (Adagolóoldal) |
| VKM 11258 (Adagolóoldal) | VKM 11258 (Adagolóoldal) |

A 2 készlet közötti egyetlen különbség az, hogy a szíj feszítő a vezérműtengely felőli oldalon helyezkedik el.

A készletekben lévő összes többi alkatrész (szíjak, csavarok, csavaranyák, stb. ...) megegyezik.

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 01258 / VKMA 01270 AXL motorkódok

Kiadva: 2008. 10. 15.

A VKM 11072 és a VKM 11257 szíj feszítő kialakítása igen hasonló egymáshoz, és különbség csak a belső feszítőrugó előfeszítettségében van (lásd a lentebbi képeket). A VKM 11257 rugójának előfeszítettsége nagyobb mint a VKM 11072 rugójáé.



Kockázat: Ha a nem megfelelő szíj feszítő kerül felszerelésre, akkor a VKM 11257 rugójának nagyobb előfeszítettsége miatt az a motor meghibásodásához vezethet.

Install Confidence

www.vsm.skf.com

