



# VKMA 33131-33132

Műszaki adatlap - 2010. január

VKMA 33131  
VKMA 33132



CITROEN, PEUGEOT



A multi-V szíjkészletek rugalmas szíjakat tartalmaznak



A VKMA 33131 és a VKMA 33132 rugalmas kivitelű segédberendezés hajtószíjat tartalmaz

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
CITROEN	C2, C3, C4	1.4 HDI, 1.6 HDI	DV4TD, DV6TEDA, DV6ATED4
PEUGEOT	206, 207, 307	1.4 HDI, 1.6 HDI	DV4TD, DV6TED4, DV6ATED4, DV6TED4B

A legnépszerűbb, rugalmas szíj-referenciaszámok a VKMV 6SK780 és a VKMV 6SK1090. A következő SKF készleteik tartalmazzák ezeket:

- A VKMA 33131 tartalmazza a VKMV 6SK780-at (légkondicionáló nélküli jármű) + VKM 33131.
- A VKMA 33132 tartalmazza a VKMV 6SK1090-et (jármű légkondicionálással) + VKM 33132.

A teljes és professzionális javítás érdekében - mindig cserélje ki a teljes multi-V szíjkészletet!



Az SKF kifejezetten javasolja, hogy használja a VKN 300 számú rugalmas szíjhoz való célszerszámot a rugalmas szíjak felszereléséhez!

