



VKMA 01130 / 01275

Műszaki adatlap – 2012. július



AUDI, SEAT, SKODA, VW



SKF készlet változás: VKMA 01275 -> VKMA 01130-ra változott



OE #: 038 198 119 F

A gyártói előírásoknak megfelelően, a két SKF vezérműszíj készlet (VKMA 01130 és VKMA 01275) között a különbség a szíj – Mindkét szíjnak azonos a mérete, csak a felépítése más.

A gyártói szíj anyag változással egyetemben, a VKMA 01130-as készletben található szíj megerősített kivitelre változott. Manapság a személygépjárműgyártók a PTFE kivitelű szíjakkal szerelik az autót, így az SKF egy szettet hozott létre: a VKMA 01275-öt a VKMA 01130-as készlet mellett.


A járműgyártói (OE) szíjfejlesztésnek megfelelően az SKF is megkezdte a vezérműszíj-készletekbe a PTFE* szíj elhelyezését.

A PTFE* szíj nagyobb terhelhetőségét tesz lehetővé, valamint a csereperiódust 90 000 Km-ről 120 000 km-re emeli (vagy 5 évre, amelyik előbb bekövetkezik).

	Régi OE/SKF szíj verzió	Új OE/SKF szíj verzió
Készlet OE száma	Teljes készlet OE #	038 198 119 F
Szíj OE száma	038 109 119 D	038 109 119 M
SKF Vezérlés készlet	VKMA 01275	VKMA 01130
Bevonat	Normál	PTFE*
Szíj felszín színe	Fekete	Fehér
Fogak száma	141	141
Szélesség	25	25
Szélesség	HNBR	HNBR

* PTFE = Politetrafluor-etilén





PTFE vezérműsík fő előnyei:

- Lecsökkent szíjnyúlás
- Csökkent szíjrángatózás
- Nagyobb tapadás
- Magasabb élettartam/futásteljesítmény
- CO2 kibocsátás csökkenés



T0173



SKF Teljes javítási ajánlata

A teljes és professzionális javítás érdekében az SKF a gyártói előírásnak megfelelően hozzátett a 1 db extra tőcsavart* a VKMA 01130 készlethez
Biztosítva ezzel a VKM 11130 görgő teljes összeszereléséhez

Plussz alkatrész



© Az SKF az SKF Csoport által védett márkanev.

© SKF Csoport 2012.

E kiadvány tartalmára minden kiadói jog fenntartva, és az újranyomás csak előzetes, írásos engedéllyel lehetséges (még részletek esetén is). Az információkat a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.