



VKM 31012 – VKMA 31014

Műszaki adatlap – 2012. január

VKM 31012
VKMA 31014



AUDI, SEAT, SKODA, VW



Beszerelesi javaslatok



OE #: 038 903 315 C

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
AUDI	A3	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV
SEAT	Cordoba, Ibiza III, Leon I, Toledo II	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV
SKODA	Octavia I	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV
VW	Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV

Alkalmazási részletekért lásd a legfrissebb SKF Katalógust.

A fenti alkalmazások esetében a VKM 31012 szíjfeszítő öntvénye a hidraulikus csillapító alsó rögzítésének környezetében eltörhet. Ez leginkább az alábbi esetekben fordulhat elő:

- Elhasználódott szabadonfutó generátor szíjtárcsa (FAP).
- Olcsó, cseredarabos generátorok normál szíjtárcsával felszerelve.
- 1998. 07. hó előtti gépjárművek, melyek még normál generátor szíjtárcsával voltak ellátva.

A fentebbi 3 esetben a szíjfeszítő megpróbálja a hiányzó FAP funkcióját átvenni, és nagymértékű vibrációnak van kitéve. A feszítőt nem erre tervezték, ezért a tartóöntvény a csillapító alaos rögzítésének környezetében eltörik.

SKF megoldás



Az SKF ajánlja a teljes segédberendezés hajtásrendszer cseréjét - a felsorolt SKF készletek tartalmazzák a segédberendezés hajtószíjat, a szíjfeszítőt és a FAP-ot:

- VKMAF 31014-1: VKMA 31014 + FAP VKM 03101
- VKMAF 31014-2: VKMA 31014 + FAP VKM 03100





VKM 31012 – VKMA 31014

Műszaki adatlap – 2012. január

VKM 31012
VKMA 31014



Csavar


Anyá

BESZERELÉSI JAVASLATOK

- 1) Lazítsa ki a multi-V szíjat úgy, hogy egy számmal a VKM 31012 szíjfeszítő hátuljánál lévő csavaranyát elforgatja (lásd az 1. sz. ábrát). Ezután távolítsa el a szíjat a rendszerről. Csavarja ki a 3 rögzítőcsavart és vegye ki a szíjfeszítőt.
- 2) Tegye be az új szíjfeszítőt, ügyelve arra, hogy az összes rögzítő csavart a jármű gyártójának utasításai szerint húzzon meg, még a feszítő meglazítása előtt. **Mindig új** szíjat használjon, soha ne tegye vissza a régijt!

A teljes és professzionális javítás érdekében – ne kockáztasson! Cserélje ki az összes elemet az SKF VKMA 31014 készlet pótalkatrészeivel.

A meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében mindig végezze el ezt az eljárást a segédberendezés hajtásrendszer javításakor.



Alkatrész

VKM 03100

VKM 03101

Feszítő csavarjai

Vezetőgörgő csavarja

Meghúzási nyomaték

80 Nm

80 Nm

25 Nm

25 Nm

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2012

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

