

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

SZERZŐ: Christophe DAUBIGNARD
TÁRGY: VKM 11114 és VKMA/C 01114
ALKALMAZÁSOK: VAG 1.4 16V motorok

Kérdéseket kaptunk a VKM 11114-vel kapcsolatosan. Valóban meglepő a doboz kinyitásakor hogy egy olyan szíjfeszítőt találunk benne, amelynek a műanyag görgője nem egészen kör alakú.

A műanyag görgő speciális kialakítású.

JÁRMŰGYÁRTÓI (OE) REFERENCIÁK: A VAG csak a [4M5G 6K254 DB](#) cikkszámú feszítőt építi be az új gépjárművekbe, és csak a [1361840](#) cikkszámút értékesíti a VAG márkakereskedői hálózatban. Alább található egy lista az összes régi cikkszámmal (zárójelben az első beszerelésű/OEM hivatkozások, melyeket gyakran feltüntetnek az alkatrészekben).

1039422 (98MM 6K254 AC)
1072131
1113355 (98MM 6K254 AD)
1104087 (98MM 6K254 BC)
1111911 (98MM 6K254 BD)
1301973 (4M5G 6K254 DA)
[1361840 \(4M5G 6K254 DB\)](#)

A listában lévő hivatkozások az utángyártott piacon Felcserélhetőségi Láncnak nevezett módon állnak össze. Tehát egy cikkszámot az utána következő vált fel, és a VAG a legújabb használatát javasolja: [1361840 \(4M5G 6K254 DB\)](#).

Az SKF a járműgyártó ajánlását követi, csak a legújabb kivitel értékesíti, vagyis a [1361840 \(4M5G 6K254 DB\)](#) cikkszám az, melyet megtalál az SKF készletekben!

SPECIÁLIS TERMÉKINFORMÁCIÓ - VKM 11114 és VKMA/C 01114

[NINCS MÓDOSÍTÁS \(lásd a vonatkozó SKF Katalógust\)](#)







