

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

**SZERZŐ:** Christophe DAUBIGNARD

**TÁRGY:** VKM 11114 és VKMA/C 01114

**ALKALMAZÁSOK:** VAG 1.4 16V motorok

Kérdéseket kaptunk a VKM 11114-vel kapcsolatosan. Valóban meglepő a doboz kinyitásakor hogy egy olyan szíjfeszítőt találunk benne, amelynek a műanyag görgője nem egészen kör alakú.

A műanyag görgő speciális kialakítású.

**JÁRMŰGYÁRTÓI (OE) REFERENCIÁK:** A VAG csak a [4M5G 6K254 DB](#) cikkszámú feszítőt építi be az új gépjárművekbe, és csak a [1361840](#) cikkszámút értékesíti a VAG márkakereskedői hálózatban. Alább található egy lista az összes régi cikkszámmal (zárójelben az első beszerelésű/OEM hivatkozások, melyeket gyakran feltüntetnek az alkatrészekben).

**1039422 (98MM 6K254 AC)**

**1072131**

**1113355 (98MM 6K254 AD)**

**1104087 (98MM 6K254 BC)**

**1111911 (98MM 6K254 BD)**

**1301973 (4M5G 6K254 DA)**

**[1361840 \(4M5G 6K254 DB\)](#)**

A listában lévő hivatkozások az utángyártott piacon Felcserélhetőségi Láncnak nevezett módon állnak össze. Tehát egy cikkszámot az utána következő vált fel, és a VAG a legújabb használatát javasolja: [1361840 \(4M5G 6K254 DB\)](#).

Az SKF a járműgyártó ajánlását követi, csak a legújabb kivitel értékesíti, vagyis a [1361840 \(4M5G 6K254 DB\)](#) cikkszám az, melyet megtalál az SKF készletekben!

SPECIÁLIS TERMÉKINFORMÁCIÓ - VKM 11114 és VKMA/C 01114

[NINCS MÓDOSÍTÁS \(lásd a vonatkozó SKF Katalógust\)](#)







