

Termékinformáció

Szerző: Christophe DAUBIGNARD


Tárgy : VKMA 05606 / VKMA 05608

Alkalmazások : Opel / Vauxhall Astra G, Corsa C, Combo II 1.7 DI / DTI motorok

Az 1.7 DI és 1.7 DTI motorokon az Opel / Vauxhall megváltoztatta a vezérműszíj-feszítőt. Az új kivitel (VKM 15218) nem cserélhető fel a régivel (VKM 15215), és teljesen eltérő kialakítású.

A jelenlegi járműgyártói (OES) kínálatot nem egyszerű megérteni, az tény, hogy az Opel / Vauxhall már nem szállítja a régi kivitelű szíjfeszítőt, de ha a régi helyére az újat felszereljük, egy drága MOTORTARTÓBAKOT (XX XX XXX / YYYYYYYY) is ki kell cserélni. Mindezen túl 3 különböző (16 06 388, 16 06 389 és 16 06 390) készlet áll rendelkezésre az érintett járművekhez, de azok tartalma meglepő: egyik sem tartalmazza a szükséges MOTORTARTÓBAKOT (lásd az egyes készletek bemutatását).

Az SKF kínálatának optimalizálása érdekében elhatározta, hogy az összes szíjfeszítőt szállítja, és csak 2 VKMA készletet kínál ehhez. SKF készlet felhasználása esetén nem kell motortartóbakot cserélni, és a készletekben az összes rögzítőelemet megtalálja, amelyek a munka teljes elvégzéséhez szükségesek.



VKMA 05606 - VKMA 05608



OPEL

ASTRA G (C)

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 | 02/00 | 11/05 | 328704 motorszámgig cc | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 | 02/00 | 11/05 | 328705 motorszámtól cc | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |

COMBO II (C)

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 | 10/01 | 11/05 | 328704 motorszámgig cc | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 | 10/01 | 11/05 | 328705 motorszámtól cc | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 | 10/01 | 11/05 | 328704 motorszámgig cc | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 | 10/01 | 11/05 | 328705 motorszámtól cc | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |

CORSA C (C)

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 | 09/00 | 11/05 | 328704 motorszámgig cc | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 | 09/00 | 11/05 | 328705 motorszámtól cc | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 | 09/00 | 11/05 | 328704 motorszámgig cc | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 | 09/00 | 11/05 | 328705 motorszámtól cc | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |

VAUXHALL

ASTRA Mk IV (C)

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 cc | 02/00 | 11/05 | 328704 motorszámig | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 cc | 02/00 | 11/05 | 328705 motorszámtól | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |

COMBO II (C)

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 cc | 09/01 | 11/05 | 328704 motorszámig | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 cc | 09/01 | 11/05 | 328705 motorszámtól | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 cc | 10/01 | 11/05 | 328704 motorszámig | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 cc | 10/01 | 11/05 | 328705 motorszámtól | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |

CORSA Mk II (C)

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 cc | 09/00 | 11/05 | 328704 motorszámig | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DI | Y 17 DTL-1686 cc | 09/00 | 11/05 | 328705 motorszámtól | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 cc | 09/00 | 11/05 | 328704 motorszámig | VKMA 05606 | VKM 15215 | VKM 25208 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT-1686 cc | 09/00 | 11/05 | 328705 motorszámtól | VKMA 05608 | VKM 15218 | VKM 25208 |

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 388 / 93188136 készlet



Az Opel / Vauxhall a [16 06 388 / 93188136](#) készletet csak a Corsa C és Combo II 1.7 DI és 1.7 DTI motorosokhoz kínálja, a [328704](#) motorszámgig. Ezen alkalmazásoknál használja az SKF VKMA 05606 készletet.



A járműgyártói (OE) készletben lévő számos alkatrész felszerelése haszontalannak tűnik:

- A 6 36 758 / 97018682 feszítőrugó csak a régi kivitelű (VKM 15215) szífeszítővel használható.
- Két különböző csavar tartozik a szífeszítőhöz, melyiket használjuk? Gyakorlati próbák után a tövigmenetes csavart ajánljuk.
- A szífeszítő tartóbakja eltér a motorra szerelt tartóbaktól, és a rögzítőcsavarjai nem szükségesek a VKMA 05606 készlethez.

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 389 / 93188137 készlet



Az Opel / Vauxhall a [16 06 389 / 93188137](#) készletet csak a Corsa C és Combo II 1.7 DI és 1.7 DTI motorosokhoz kínálja, a [328705](#) motorszámtól. Ezen alkalmazásoknál használja az SKF [VKMA 05608](#) készletet.

Egy további vezetőgörgő csavart (M12x45) tartalmaz ez a készlet, de ez nem szükséges az 1.7 DI és 1.7 DTI motorokhoz. Ezért a VKMA 05608 készletben egy M12x50 méretű csavar található a vezetőgörgőhöz.

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 390 / 93188138 készlet





Az Opel / Vauxhall a [16 06 390 / 93188138](#) készletet csak az Astra G 1.7 DTI motoroshoz kínálja **MOTORSZÁM-TARTOMÁNY MEGHATÁROZÁS NÉLKÜL**.

Azonban ezen készlet tartalma nincsen összhangban az Opel / Vauxhall szíjfeszítőre vonatkozó ajánlásaival: 328704 motorszámig a szíjfeszítő régi kivitele (VKM 15215) volt beszerelve, és csak a 328705 motorszámtól használták az újabb kivitelű szíjfeszítőt (VKM 15218).

Ezen alkalmazásoknál a 328704 motorszámig használja az SKF VKMA 05606 készletet, és a 328705 motorszámtól használja az SKF VKMA 05608 készletet.

SPECIÁLIS TERMÉKINFORMÁCIÓ - VKMA 05606 és VKMA 05608



| OPEL | | | |
|-----------|----------------------|------|-----------|
| 56 36 403 | VKM 15218 | P356 | |
| 56 36 724 | VKM 15218 | P356 | VKM 15215 |
| 56 36 739 | VKM 15218 | P356 | |
| 97210154 | VKM 15218 | P356 | VKM 15215 |
| 97249944 | VKM 15218 | P356 | |
| 97249945 | VKM 15218 | P356 | |
| | - | | |
| VAUXHALL | | | |
| 56 36 403 | VKM 15218 | P359 | |
| 56 36 724 | VKM 15218 | P359 | VKM 15215 |
| 56 36 739 | VKM 15218 | P359 | |
| 97210154 | VKM 15218 | P359 | VKM 15215 |
| 97249944 | VKM 15218 | P359 | |
| 97249945 | VKM 15218 | P359 | |