

## Termékinformáció

**Szerző:** Christophe DAUBIGNARD


**Tárgy :** VKMA 05606 / VKMA 05608

**Alkalmazások :** Opel / Vauxhall Astra G, Corsa C, Combo II 1.7 DI / DTI motorok

Az 1.7 DI és 1.7 DTI motorokon az Opel / Vauxhall megváltoztatta a vezérműszíj-feszítőt. Az új kivitel (VKM 15218) nem cserélhető fel a régivel (VKM 15215), és teljesen eltérő kialakítású.

A jelenlegi járműgyártói (OES) kínálatot nem egyszerű megérteni, az tény, hogy az Opel / Vauxhall már nem szállítja a régi kivitelű szíj feszítőt, de ha a régi helyére az újat felszereljük, egy drága MOTORTARTÓBAKOT (XX XX XXX / YYYYYYYY) is ki kell cserélni. Mindezen túl 3 különböző (16 06 388, 16 06 389 és 16 06 390) készlet áll rendelkezésre az érintett járművekhez, de azok tartalma meglepő: egyik sem tartalmazza a szükséges MOTORTARTÓBAKOT (lásd az egyes készletek bemutatását).

Az SKF kínálatának optimalizálása érdekében elhatározta, hogy az összes szíj feszítőt szállítja, és csak 2 VKMA készletet kínál ehhez. SKF készlet felhasználása esetén nem kell motortartóbakot cserélni, és a készletekben az összes rögzítőelemet megtalálja, amelyek a munka teljes elvégzéséhez szükségesek.



# VKMA 05606 - VKMA 05608



## OPEL

### ASTRA G (C)

1.7 DTI	Y 17 DT-1686	02/00	11/05	328704 motorszámgig cc	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	02/00	11/05	328705 motorszámtól cc	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>

### COMBO II (C)

1.7 DI	Y 17 DTL-1686	10/01	11/05	328704 motorszámgig cc	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DI	Y 17 DTL-1686	10/01	11/05	328705 motorszámtól cc	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	10/01	11/05	328704 motorszámgig cc	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	10/01	11/05	328705 motorszámtól cc	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>

### CORSA C (C)

1.7 DI	Y 17 DTL-1686	09/00	11/05	328704 motorszámgig cc	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DI	Y 17 DTL-1686	09/00	11/05	328705 motorszámtól cc	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	09/00	11/05	328704 motorszámgig cc	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	09/00	11/05	328705 motorszámtól cc	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>

## VAUXHALL

### ASTRA Mk IV (C)

1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	02/00	11/05	328704 motorszámig	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	02/00	11/05	328705 motorszámtól	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>

#### **COMBO II (C)**

1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/01	11/05	328704 motorszámig	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/01	11/05	328705 motorszámtól	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	10/01	11/05	328704 motorszámig	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	10/01	11/05	328705 motorszámtól	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>

#### **CORSA Mk II (C)**

1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/00	11/05	328704 motorszámig	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/00	11/05	328705 motorszámtól	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	09/00	11/05	328704 motorszámig	<b>VKMA 05606</b>	<b>VKM 15215</b>	<b>VKM 25208</b>
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	09/00	11/05	328705 motorszámtól	<b>VKMA 05608</b>	<b>VKM 15218</b>	<b>VKM 25208</b>

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 388 / 93188136 készlet



Az Opel / Vauxhall a [16 06 388 / 93188136](#) készletet csak a Corsa C és Combo II 1.7 DI és 1.7 DTI motorosokhoz kínálja, a [328704](#) motorszámgig. Ezen alkalmazásoknál használja az SKF VKMA 05606 készletet.



A járműgyártói (OE) készletben lévő számos alkatrész felszerelése haszontalannak tűnik:

- A 6 36 758 / 97018682 feszítőrugó csak a régi kivitelű (VKM 15215) szíjfeszítővel használható.
- Két különböző csavar tartozik a szíjfeszítőhöz, melyiket használjuk? Gyakorlati próbák után a tövigmenetes csavart ajánljuk.
- A szíjfeszítő tartóbakja eltér a motorra szerelt tartóbaktól, és a rögzítőcsavarjai nem szükségesek a VKMA 05606 készlethez.

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 389 / 93188137 készlet



Az Opel / Vauxhall a [16 06 389 / 93188137](#) készletet csak a Corsa C és Combo II 1.7 DI és 1.7 DTI motorosokhoz kínálja, a [328705](#) motorszámtól. Ezen alkalmazásoknál használja az SKF [VKMA 05608](#) készletet.

Egy további vezetőgörgő csavart (M12x45) tartalmaz ez a készlet, de ez nem szükséges az 1.7 DI és 1.7 DTI motorokhoz. Ezért a VKMA 05608 készletben egy M12x50 méretű csavar található a vezetőgörgőhöz.

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 390 / 93188138 készlet



Csavar 56 36 713  
/ 97252446

VKM 15218



VKM 25208

Az Opel / Vauxhall a [16 06 390 / 93188138](#) készletet csak az Astra G 1.7 DTI motoroshoz kínálja **MOTORSZÁM-TARTOMÁNY MEGHATÁROZÁS NÉLKÜL**.

Azonban ezen készlet tartalma nincsen összhangban az Opel / Vauxhall szíjfeszítőre vonatkozó ajánlásaival: 328704 motorszámig a szíjfeszítő régi kivitele (VKM 15215) volt beszerelve, és csak a 328705 motorszámtól használták az újabb kivitelű szíjfeszítőt (VKM 15218).

Ezen alkalmazásoknál a 328704 motorszámig használja az SKF VKMA 05606 készletet, és a 328705 motorszámtól használja az SKF VKMA 05608 készletet.

SPECIÁLIS TERMÉKINFORMÁCIÓ - VKMA 05606 és VKMA 05608



OPEL			
56 36 403	VKM 15218	P356	
56 36 724	<del>VKM 15218</del>	P356	VKM 15215
56 36 739	VKM 15218	P356	
97210154	<del>VKM 15218</del>	P356	VKM 15215
97249944	VKM 15218	P356	
97249945	VKM 15218	P356	
	-		
VAUXHALL			
56 36 403	VKM 15218	P359	
56 36 724	<del>VKM 15218</del>	P359	VKM 15215
56 36 739	VKM 15218	P359	
97210154	<del>VKM 15218</del>	P359	VKM 15215
97249944	VKM 15218	P359	
97249945	VKM 15218	P359	