

VKM 14108

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 03. 01.



FORD 1.8 Di / TDi / TDDi / TDCi motorok



Járműgyártói (OE) kialakítás



A VKMA 04108 összes alkalmazása esetén számítani lehet arra, hogy a gépjárműben kézi állítású vezérműszíj-feszítő található. A FORD azt ajánlja, hogy az eredeti kézi állítású vezérműszíj-feszítőt cseréljék ki az automata állítású változatra, amely a FORD cserekészletben is található, és megegyezik az SKF VKM 14108 és VKMA 04108 készletekkel.

A kézi feszítő automatára történő cseréje esetén a FORD javasolja a vezérműszíj cseréjét is, így az átcserelésnél a VKMA 04108 készletet kell felhasználni.

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKM 14108

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 03. 01.

FONTOS:

A régebbi járműmodellek esetében a kézi állítású szíj feszítő automata változatra történő első cseréjekor a VEZÉRMŰTENGELY SZÍJTÁRCSÁT is meg kell vizsgálni, és amennyiben annak jelölése **FORD XS4Q 6A256 AB**, a **FORD XS4Q 6A256 AC** jelölésű alkatrészre kell kicserélni.

Vegye figyelembe, hogy ez a kereskedelmi rész:

További részleteket az érintett alkalmazásokról a "KATALÓGUS" részben talál.

Install Confidence

www.vsm.skf.com




VKM 14108

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 03. 01.

Ellenőrizze a vezérműtengely szíjtárcsát



Extension AB must be replaced with **extension AC**

AB végződés esetén a szíjtárcsát **AC** jelölésűre kell cserélni

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKM 14108

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 03. 01.

Amennyiben a vezérműtengely szíjtárcsa cseréje szükséges, régebbi gépjárműveken, melyek még kézi állítású szíj feszítővel felszereltek, vegye figyelembe, hogy a FORD vezérműkészletek az új szíjtárcsát nem tartalmazzák. Az SKF készlet 100%-ban a járműgyártói (OES) készlet tartalmához igazodik.



VKMA 04108

FORD 1201255

Install Confidence

www.vsm.skf.com

