

Termékinformáció

Szerző: Christophe DAUBIGNARD


Tárgy: VKMA 05606 / VKMA 05608

Alkalmazások: Opel / Vauxhall Astra G, Corsa C, Combo II 1.7 DI / DTI motorok

Az 1.7 DI és 1.7 DTI motorokon az Opel / Vauxhall megváltoztatta a vezérműszíj-feszítőt. Az új kivitel (VKM 15218) nem cserélhető fel a régivel (VKM 15215), és teljesen eltérő kialakítású.

A jelenlegi járműgyártói (OES) kínálatot nem egyszerű megérteni, az tény, hogy az Opel / Vauxhall már nem szállítja a régi kivitelű szíj feszítőt, de ha a régi helyére az újat felszereljük, egy drága MOTORTARTÓBAKOT (XX XX XXX / YYYYYYYY) is ki kell cserélni. Mindezen túl 3 különböző (16 06 388, 16 06 389 és 16 06 390) készlet áll rendelkezésre az érintett járművekhez, de azok tartalma meglepő: egyik sem tartalmazza a szükséges MOTORTARTÓBAKOT (lásd az egyes készletek bemutatását).

Az SKF kínálatának optimalizálása érdekében elhatározta, hogy az összes szíj feszítőt szállítja, és csak 2 VKMA készletet kínál ehhez. SKF készlet felhasználása esetén nem kell motortartóbakot cserélni, és a készletekben az összes rögzítőelemet megtalálja, amelyek a munka teljes elvégzéséhez szükségesek.



VKMA 05606 - VKMA 05608



OPEL

ASTRA G (C)

1.7 DTI	Y 17 DT-1686	02/00	11/05	328704 motorszámig cc	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	02/00	11/05	328705 motorszámtól cc	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208

COMBO II (C)

1.7 DI	Y 17 DTL-1686	10/01	11/05	328704 motorszámig cc	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DI	Y 17 DTL-1686	10/01	11/05	328705 motorszámtól cc	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	10/01	11/05	328704 motorszámig cc	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	10/01	11/05	328705 motorszámtól cc	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208

CORSA C (C)

1.7 DI	Y 17 DTL-1686	09/00	11/05	328704 motorszámig cc	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DI	Y 17 DTL-1686	09/00	11/05	328705 motorszámtól cc	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	09/00	11/05	328704 motorszámig cc	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686	09/00	11/05	328705 motorszámtól cc	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208

VAUXHALL

ASTRA Mk IV (C)

1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	02/00	11/05	328704 motorszámig	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	02/00	11/05	328705 motorszámtól	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208

COMBO II (C)

1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/01	11/05	328704 motorszámig	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/01	11/05	328705 motorszámtól	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	10/01	11/05	328704 motorszámig	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	10/01	11/05	328705 motorszámtól	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208

CORSA Mk II (C)

1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/00	11/05	328704 motorszámig	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DI	Y 17 DTL-1686 cc	09/00	11/05	328705 motorszámtól	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	09/00	11/05	328704 motorszámig	VKMA 05606	VKM 15215	VKM 25208
1.7 DTI	Y 17 DT-1686 cc	09/00	11/05	328705 motorszámtól	VKMA 05608	VKM 15218	VKM 25208

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 388 / 93188136 készlet



Az Opel / Vauxhall a [16 06 388 / 93188136](#) készletet csak a Corsa C és Combo II 1.7 DI és 1.7 DTI motorosokhoz kínálja, a [328704](#) motorszámgig. Ezen alkalmazásoknál használja az SKF VKMA 05606 készletet.



A járműgyártói (OE) készletben lévő számos alkatrész felszerelése haszontalannak tűnik:

- A 6 36 758 / 97018682 feszítőrugó csak a régi kivitelű (VKM 15215) szífeszítővel használható.
- Két különböző csavar tartozik a szífeszítőhöz, melyiket használjuk? Gyakorlati próbák után a tövigmenetes csavart ajánljuk.
- A szífeszítő tartóbakja eltér a motorra szerelt tartóbaktól, és a rögzítőcsavarjai nem szükségesek a VKMA 05606 készlethez.

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 389 / 93188137 készlet



Az Opel / Vauxhall a [16 06 389 / 93188137](#) készletet csak a Corsa C és Combo II 1.7 DI és 1.7 DTI motorosokhoz kínálja, a [328705](#) motorszámtól. Ezen alkalmazásoknál használja az SKF [VKMA 05608](#) készletet.

Egy további vezetőgörgő csavart (M12x45) tartalmaz ez a készlet, de ez nem szükséges az 1.7 DI és 1.7 DTI motorokhoz. Ezért a VKMA 05608 készletben egy M12x50 méretű csavar található a vezetőgörgőhöz.

VKMA 05606 - VKMA 05608



16 06 390 / 93188138 készlet



Csavar 56 36 713
/ 97252446

VKM 15218



VKM 25208

Az Opel / Vauxhall a [16 06 390 / 93188138](#) készletet csak az Astra G 1.7 DTI motorshoz kínálja **MOTORSZÁM-TARTOMÁNY MEGHATÁROZÁS NÉLKÜL**.

Azonban ezen készlet tartalma nincsen összhangban az Opel / Vauxhall szíjfeszítőre vonatkozó ajánlásaival: 328704 motorszámig a szíjfeszítő régi kivitele (VKM 15215) volt beszerelve, és csak a 328705 motorszámtól használták az újabb kivitelű szíjfeszítőt (VKM 15218).

Ezen alkalmazásoknál a 328704 motorszámig használja az SKF VKMA 05606 készletet, és a 328705 motorszámtól használja az SKF VKMA 05608 készletet.

SPECIÁLIS TERMÉKINFORMÁCIÓ - VKMA 05606 és VKMA 05608



OPEL			
56 36 403	VKM 15218	P356	
56 36 724	VKM 15218	P356	VKM 15215
56 36 739	VKM 15218	P356	
97210154	VKM 15218	P356	VKM 15215
97249944	VKM 15218	P356	
97249945	VKM 15218	P356	
	-		
VAUXHALL			
56 36 403	VKM 15218	P359	
56 36 724	VKM 15218	P359	VKM 15215
56 36 739	VKM 15218	P359	
97210154	VKM 15218	P359	VKM 15215
97249944	VKM 15218	P359	
97249945	VKM 15218	P359	