

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

**SZERZŐ:** Pierre T. DE GEBERT

**TÁRGY:** VKMA 31024

**ALKALMAZÁSOK:** AUDI A3 (1.9 TDI) - VW BORA (1.9 TDI) - VW GOLF IV (1.9 TDI)

A VKMA 31024 készletet teljesen felváltja a VKMA 31001. A csere oka egy hiba a VKMA 31024 tartalmában.

A VKMA 31024 NEM HASZNÁLHATÓ az összes alkalmazásban. A helyes készlet a VKMA 31001.

Modell	Motortípus	-tól	-ig	Feltétel	Készlet 1	Készlet 2	Készlet státusza	Készlet státusza
<b>AUDI</b>								
<b>A3 (C)</b>								
1.9 TDI	ASZ, ATD, AXR-1896 cc	08/00	06/02	Légkondicionálóval és szervokormányal	<del>VKMA 31024</del> VKMA 31001	<del>VKM 31013</del> VKM 31019	gyártásban	gyártásban
<b>VW</b>								
<b>BORA (C)</b>								
1.9 TDI	AJM, ATD, AUY, AXR-1896 cc	12/98	09/02	Légkondicionálóval és szervokormányal	<del>VKMA 31024</del> VKMA 31001	<del>VKM 31013</del> VKM 31019	gyártásban	gyártásban
<b>GOLF IV (C)</b>								
1.9 TDI	ATD, AUY, AXR-1896 cc	12/98	05/05	Légkondicionálóval	<del>VKMA 31024</del> VKMA 31001	<del>VKM 31013</del> VKM 31019	gyártásban	gyártásban