

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

SZERZŐ: Pierre T. DE GEBERT

TÁRGY: VKMA 31024

ALKALMAZÁSOK: AUDI A3 (1.9 TDI) - VW BORA (1.9 TDI) - VW GOLF IV (1.9 TDI)

A VKMA 31024 készletet teljesen felváltja a VKMA 31001. A csere oka egy hiba a VKMA 31024 tartalmában.

A VKMA 31024 NEM HASZNÁLHATÓ az összes alkalmazásban. A helyes készlet a VKMA 31001.

Modell	Motortípus	-tól	-ig	Feltétel	Készlet 1	Készlet 2	Készlet státusza	Készlet státusza
AUDI A3 (C)								
1.9 TDI	ASZ, ATD, AXR-1896 cc	08/00	06/02	Légkondicionálóval és szervokormányal	VKMA 31024 VKMA 31001	VKM 31013 VKM 31019	gyártásban	gyártásban
VW BORA (C)								
1.9 TDI	AJM, ATD, AUY, AXR-1896 cc	12/98	09/02	Légkondicionálóval és szervokormányal	VKMA 31024 VKMA 31001	VKM 31013 VKM 31019	gyártásban	gyártásban
GOLF IV (C)								
1.9 TDI	ATD, AUY, AXR-1896 cc	12/98	05/05	Légkondicionálóval	VKMA 31024 VKMA 31001	VKM 31013 VKM 31019	gyártásban	gyártásban